

# ERRATUM POUR LE COMPRESSEUR CH20-160-50

---

## ERRATUM POUR LE MANUEL DU CH20-160-50

Le symbole de classe II « Double isolation » dans le manuel est une erreur,  
le compresseur CH20-160-50 est un produit de Classe I.

---

## ERRATUM AAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING CH20-160-50

Het symbool voor klasse II "Dubbele isolatie" in de handleiding is een vergissing,  
compressor CH20-160-50 is een klasse I.

---

## ERRATUM FOR MANUAL CH20-160-50

The symbol for Class II "Double insulation" in the manual is an error,  
the compressor CH20-160-50 is a Class I.

**ELEM TECHNIC**  
81, rue de gozée  
6110 Montigny-le-Tilleul  
Belgique

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70  
Fax : 0032 (0) 71 29 70 86

---

SN : 2013.09:0001-1575  
05.09.10111  
Date d'arrivée – Aankomstdatum - Date of arrival : 25/07/2013  
Année de production - Productiejaar - Year of production : 2013  
Fabriqué en Chine - Vervaardigd in China - Made in China

# ERRATUM POUR LE COMPRESSEUR CH20-160-50

---

## ERRATUM POUR LE MANUEL DU CH20-160-50

Le symbole de classe II « Double isolation » dans le manuel est une erreur,  
le compresseur CH20-160-50 est un produit de Classe I.

---

## ERRATUM AAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING CH20-160-50

Het symbool voor klasse II "Dubbele isolatie" in de handleiding is een vergissing,  
compressor CH20-160-50 is een klasse I.

---

## ERRATUM FOR MANUAL CH20-160-50

The symbol for Class II "Double insulation" in the manual is an error,  
the compressor CH20-160-50 is a Class I.

**ELEM TECHNIC**  
81, rue de gozée  
6110 Montigny-le-Tilleul  
Belgique

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70  
Fax : 0032 (0) 71 29 70 86

---

SN : 2013.09:0001-1575  
05.09.10111  
Date d'arrivée – Aankomstdatum - Date of arrival : 25/07/2013  
Année de production - Productiejaar - Year of production : 2013  
Fabriqué en Chine - Vervaardigd in China - Made in China