

ERRATUM

GTTAC51T170

FR > Le système mulching sur ce modèle n'est pas un accessoire à ajouter comme indiqué dans le mode d'emploi, la pièce de blocage est incorporée dans le capot, lorsque celui-ci est abaissé il bloque la sortie.

NL > Het mulchsystem op dit model is geen accessoire om toe te voegen zoals aangegeven in de gebruikershandleiding, het blokkeringsstuk is verwerkt in de kap, wanneer het wordt neergelaten blokkeert het de uitlaat.

GB > The mulching system on this model is not an accessory to add as indicated in the user manual, the blocking piece is incorporated in the hood, when it is lowered it blocks the outlet.



GARDEO
HIGH GARDEN MACHINERY **PRO**