

ERRATUM

MTBT36-CC139

FR Dans le manuel en page 2 sur le schéma :

- Le point n°6 : Le model MTBT36-CC139 est équipé de 4 fraises et non 6 comme illustré sur le dessin.
 - Le point n° 7 : La Plaques de protection des plantes n'est pas disponible sur le model MTBT36-CC139.
-

NL In de handleiding op pagina 2 op het schema:

- Punt nr. 6: Het model MTBT36-CC139 is uitgerust met 4 snijplotters en niet 6 zoals weergegeven in de tekening.
 - Punt nr. 7: Gewasbeschermingsplaten zijn niet beschikbaar op model MTBT36-CC139.
-

EN In the manual on page 2 on the diagram:

- Point n°6: The MTBT36-CC139 model is equipped with 4 cutters and not 6 as shown in the drawing.
- Point n° 7: Plant protection plates are not available on model MTBT36-CC139.